R500 Wire Feeder Mounting Brackets



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кронштейны для монтажа механизма подачи проволоки R500 на третью ось робота. Комплект состоит из двух частей: верхней и нижней.

Верхний кронштейн предназначен для механизма подачи проволоки. Нижний кронштейн предназначен для конкретных моделей роботов. Код заказа включает металлические пластины, изоляционные кольца и винты. Винты для третьей оси робота не входят в состав.

МОДЕЛИ С ВЕРХНИМ КРОНШТЕЙНОМ

SP801149 — кронштейн механизма подачи проволоки R500, короткий; требуется с роботом HW (T1/T3)
SP801150 — кронштейн механизма подачи проволоки R500, длинный; требуется с роботом HW (T1/T3)

МОДЕЛИ С НИЖНИМ КРОНШТЕЙНОМ

Нижний кронштейн — это кронштейн для конкретного робота. Запросите коды продуктов в отделе продаж или перейдите к **конфигуратору**

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

R500 Wire Feeder Mounting Brackets

Код оборудования	См. технические характеристики.

R500 Wire Feeder Mounting Brackets / Технические спецификации